

【貸出用測定器 一覧】

※2014/1/6現在

品名		数量		
1	小型電力計 ワットアワーメーター	5	電源	AC100V(50/60Hz)
			測定範囲	電力:0.3~1650W
				電力量:0~9999kWh
			測定機能	消費電力・料金・二酸化炭素排出量の表示、積算
寸法	64×116×59mm			
2	赤外線放射温度計 (CENTER 352型)	3	電源	9V乾電池(006P)
			測定精度	±2°C又はreg.±2%
			距離計数	8:01
			応答時間	0.5秒
			測定温度範囲	-20~500°C
寸法/従量	158×115×36 約180g			
3	簡易型電力表示器 (通称:エコワット)	50	電源	AC100V(50/60Hz)
			負荷接続	ACコンセント 最大15A
			消費電力	1W
			計測可能範囲	最小:5W/最大1,500W
			測定精度	±10%以内
4	照度計 (ANA-F9)	1	電源	9V乾電池 JIS 006P 1コ内付
			表示	0~19,999Lx (LCD 読取時にバックライト点灯可)
			測定精度	直線性 ±5%以内(表示最小 1Lx)
			寸法/従量	62W x 135H x 24D mm / 150g
5	二酸化炭素測定機 (MJCO2)	1	電源	ACアダプターまたは単3アルカリ電池4本(連続使用時間約80時間)
			分解能	CO2: 1ppm(0-1000ppm) 5ppm(1000-2000ppm) 10ppm(2000-3000ppm)
				温度:0.1°C
			測定範囲	CO2:0-3000ppm
				温度:0-50°C
測定精度	CO2: ±50ppmまたは±5%rdg 温度: ±1°C			
寸法/従量	165(W)×80(H)×22(D)mm 約270g			